



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sobre os problemas relacionados com o ambiente e o envelhecimento dos equipamentos no Parque Central da Taipa

Kuan Ieng Kit

9/11/2021

O Parque Central da Taipa já está em funcionamento há algum tempo e, por isso, os problemas de deterioração das condições no seu interior e nas suas imediações começam a ser cada vez mais notórios. De acordo com os comentários de alguns entusiastas do desporto que me foram enviados, existem situações graves de deterioração no passeio que circunda o parque. Mais especificamente, segundo esses relatos, tanto o pavimento de pedra como o pavimento da via pedonal de cor vermelha do local apresentam irregularidades e danificações em vários pontos.

Além disso, foi constatado que, durante os períodos de chuva, o passeio junto dos canteiros inclinados, localizados no interior do parque, fica inevitavelmente coberto de lama, um fenómeno cujo possível motivo está relacionado com o escoamento da água da chuva misturada com a terra dos canteiros. Já nos canteiros próximos da zona de diversão infantil do parque, é frequente descobrir a presença de equipamentos de iluminação danificados, que, em alguns casos, estão ligados com cabos eléctricos visivelmente desgastados, o que pode gerar riscos para a segurança pública.

Face às situações mencionadas, muitos residentes mostraram-se preocupados com os riscos da ocorrência de acidentes durante as suas caminhadas ou ao praticar actividades desportivas nesta zona.

Por isso, proponho o seguinte:

1. As autoridades competentes devem realizar trabalhos de reparação dos troços problemáticos;
2. Deve-se otimizar o *design* dos canteiros, de modo a não afectar o ambiente circundante;
3. Devem-se consertar rapidamente os equipamentos de iluminação dos canteiros, a fim de prevenir acidentes.