



離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

余致力、吳子龍

2021 年 12 月 7 日

關注山泥傾瀉

今年 10 月份，熱帶風暴“獅子山”及颱風“圓規”掠過本澳，連綿的暴雨持續沖刷山體，大量的水土流失令路環多處地點發生不同程度的山泥傾瀉，雖然當時市政署有派員進行即場的清理工作，但是到今時今日，在路環巡區時發現有多個地點仍未清理，影響途人進出之餘，亦存在安全隱患，威脅途人的生命安全，這些地點分別為史伯泰將軍大馬路近小譚山觀景台、黑沙馬路近水庫旁的一側、黑沙馬路近阿婆秧一側的山體，這些地方肉眼可見山體某段出現大缺口，同時只有部分地點有圍欄、雪糕筒擺放在接近山體旁側的行車道上，這種情形令人憂慮。

對此，本人希望政府盡快派員處理以上提及的地點，進行清理、修葺、加固工作，保障行車安全。政府在斜坡安全資訊網中有公佈斜坡分佈現況，澳門合共有 258 個斜坡，當中高風險有 6 個，中風險有 78 個，其近年本澳極端天氣增多，山泥傾瀉發生的幾率可能會增大，建議要防範於未然，提前做好修葺、加固工作方為上策，才能減少因山泥傾瀉造成的意外傷亡。