



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

中區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

劉兆爵

2025 年 10 月 8 日

關於優化世遺區石頭路面防滑性能的建議

澳門歷史城區的石板路極具文化特色，尤其在大三巴、噴水池一帶，既是市民日常通行的要道，亦是遊客必訪的景點。然而，據旅客和市民反映，現有石面於潮濕天氣下易濕滑，市民及遊客容易滑倒導致意外，既影響安全，亦可能損害本澳旅遊形象。

為兼顧文化保育與公共安全，本人建議開展以下工作：

1. 專項評估與試點改造

對世遺區域石面進行防滑系數檢測，並在重點路段（如斜坡、轉角處）試點增加高透明度防滑貼或防滑塗層，以提升摩擦力，同時最小化對原有風貌的影響。

2. 採用先進技術與材料

參考國際文化遺產保護案例，引進滲透型防滑劑或微刻紋技術，確保雨天防滑效果，且不改變石材外觀與結構。

3. 完善警示與維護機制

於惡劣天氣時增設臨時防滑墊與警示標誌，並建立定期監測機制，根據路面磨損情況及時補護塗層。

此舉不僅能降低意外風險、提升旅遊體驗，更可展現澳門對文化遺產的科學管理和對城市管理上的人文關懷，共建安全宜居的世界旅遊休閒中心。