



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

中區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

莫超群

2025 年 8 月 6 日

優化行人天橋硬件配置

本澳已步入風雨季，近月來多場暴雨期間，多座行人天橋暴露出嚴重的漏水與橋內積水問題。據市民反映，部分天橋漏水情況極為嚴重，甚至形成水簾，其次，現有的天橋上蓋設計未能有效阻擋雨水，大量雨水隨風勢從不同方向撇入橋內，致使橋內積水問題突出。

本人提出以下建議：

1. 擴大天橋上蓋覆蓋範圍，邊緣應超出橋面至少 50 厘米，可採用雙坡度或弧形設計，減少雨水滯留，並對於漏水嚴重區域的上蓋接縫處，使用防水膠帶或速凝水泥進行封堵及緊急維護。
2. 優化排水系統，合理調整排水口佈局，避免出現因雜物堆積、密封膠脫落等問題導致排水不暢的情況。同時，加強檢測排水能力，加快積水排出速度，確保排水暢通無阻。
3. 構建全鏈條管理體系，制定詳細的天橋維護手冊，明確檢查週期以及具體的維護內容，如定期清理排水口、補塗防水膠等。
4. 強化施工監督，對現行或即將施工的天橋加強監管，施工前對上蓋防水材料進行嚴格抽檢，確保符合標準；施工過程中安排監理單位監督，重點檢查接縫處理、排水口安裝等關鍵環節。

澳門行人天橋漏水問題需通過“短期應急 + 長期預防”的綜合方案加以解決，期望上述建議能為市民營造舒適便捷的步行環境，維護澳門國際旅遊城市的良好形象。