

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

楊榮光

2025 年 10 月 14 日

提升風災後加快修葺公共設施的建議

近年來，本澳受極端天氣的影響，今年颱風吹襲澳門的次數也比以往多，並且，颱風威力也越來越強，如 7 月 20 日的“韋帕”（十號風球），9 月 24 日的“樺加沙”（十號風球）及 10 月 5 日的“麥德姆”（八號風球）。

每年特區政府各部門為颱風防災，安排與市民一起防災的演練及調動協調，做了大量的工作，每當颱風來臨前，民防行動中心提早做好預警和應對部署，令到本澳市民的生命財產得到最大的保護，颱風過後，政府各部門、社團、義工及市民等，為風災後使市面迅速正常運作，高效協作及團結一致的精神，得到全澳市民的肯定。

為提升風災後加快修葺公共設施的建議如下：

(1) 建立數字化災後修葺機制

每次風災後，整合受損公共設施數據，視乎嚴重、中等及一般等程度，追蹤修復進度。

(2) 透過無人機巡查損壞情況

以影像分析，快速評估損壞程度，優先處理高風險區域。

(3) 宣傳教育社區居民通報機制及渠道

(4) 鼓勵市民透過專設的機制及渠道，通報設施損壞情況及位置。

例如：位於七潭公路中段路邊圍欄損壞（圖 1）

位置燈柱編號:736A21 對面（圖 2）



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

附件-相片



圖 1



圖 2