



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sobre as inundações recentes no Porto Interior

Lo Chong Fai

3/6/2020

Ultimamente, as fortes chuvas contínuas em Macau causaram muitas inundações em toda a cidade, sobretudo na zona do Porto Interior, cuja situação de inundação ainda é bastante grave. Os meios de subsistência dos comerciantes e dos residentes na área ainda são afectados pelas inundações, ao passo que a comunidade espera sinceramente que o Governo possa melhorar os assuntos de prevenção e controlo de inundações em Macau.

O Governo desenvolveu diversas medidas para controlar as inundações, nomeadamente na zona do Porto Interior, como a criação do “Grupo de Trabalho Interdepartamental para Estudo do Controlo de Inundações na Zona do Porto Interior”, composto por vários Serviços de Direcção sob a gestão do Secretário para os Transportes e Obras Públicas e que é presidido pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. Este esforço conjunto de vários departamentos para resolver o problema das inundações é realmente um progresso em comparação com a situação anterior, mas ainda há margem para melhorias. Espera-se que o Grupo de Trabalho agilize a conclusão das medidas de controlo de inundações.

Além do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, outros departamentos governamentais também prestaram apoio aos trabalhos de prevenção e controlo das inundações. Por exemplo, a Direcção dos Serviços de Economia e o Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau distribuíram folhetos aos comerciantes que ainda não instalaram equipamentos contra as inundações, exortando-os a elevar os conhecimentos sobre a prevenção de inundações e fazer bom uso dos dois planos de apoio financeiro para instalação de equipamentos contra inundações introduzidos pelo governo, assim que estejam, previamente, bem preparados para a prevenção de inundações. Em relação às políticas e respectivas medidas, os departamentos governamentais envolvidos ainda necessitem de proceder, nos tempos



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

adequados, a revisão da política, avaliando a sua eficácia.

Com a aproximação da época de tufões, é necessário inspeccionar de forma persistente as várias obras de controlo de inundações, especialmente as da zona do Porto Interior, para verificar possíveis insuficiências e se há margem para melhorias. Os departamentos governamentais precisam de publicar oportunamente as notícias e mensagens, lidar com os problemas e fazer acompanhamento, colmatando todas as lacunas e melhorar o máximo possível os respectivos trabalhos, para que os cidadãos de Macau, em especial os residentes e comerciantes da zona do Porto Interior, estejam livres de receios e de perdas quando chega a estação das chuvas e a de tufões.