



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

**Optimização de obras de passagens superiores para peões e a sua manutenção
oportuna
Hong Wai Tong
5/11/2020**

Para a optimização das instalações de tráfego rodoviário e das passagens para peões da Zona Norte e a criação de condições para a travessia sem barreiras, tornam-se fundamentais a adição de passagens superiores para peões em parte de vias principais e a melhoria das instalações já existentes. Actualmente, são vários os locais da Zona Norte onde as respectivas obras se encontram em processo, nomeadamente os trabalhos de optimização da passagem superior para peões situada no Jardim Triangular, a adição de passagens superiores para peões junto ao Reservatório na Rua dos Pescadores e no Posto Fronteiriço Qingmao, entre outros. Face às obras que estão em curso, espero que as autoridades competentes procedam à devida supervisão e garantam a qualidade de construção, assegurando a conclusão atempada das obras, para que os residentes possam utilizá-las em breve.

Ao longo dos últimos tempos, em Macau têm ocorridos vários acidentes, nas escadas rolantes instaladas nas passagens superiores para peões por vezes, com um intervalo de apenas 10 dias. Algumas das vítimas são idosos com mais de 70 anos, pelo que o desenho e a segurança das passagens superiores têm captado a atenção do público. Além disso, houve residentes que disseram que, as escadas rolantes das passagens superiores para peões mais antigas apenas ajudam na subida, um problema que causa inconveniente para os residentes com mobilidade reduzida.

Espero que as autoridades competentes, além de proceder bem de forma eficaz aos trabalhos de supervisão e inspeccionarem, de forma regular, o desgaste sofrido pelas passagens superiores para peões, procedam à sua reparação e melhoramento. Já sobre o problema das escadas rolantes que servem só para subir em parte das passagens superiores para peões, proponho que sejam libertados espaços para adicionar escadas rolantes, com vista a resolver os respectivos problemas, sob a condição de as instalações rodoviárias e a segurança da estrutura principal o permitirem, para que, ao mesmo tempo, esta solução seja aplicável a outras passagens superiores para peões antigas.