



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Apelo à melhoria das instalações para atravessar estradas na zona de Seac

Pai Van

Ng Hong Kei

1/12/2020

Inaugurado em 2013, o complexo de habitação pública de Seac Pai Van foi ocupado por mais de nove mil agregados familiares com mais de trinta mil habitantes. Além da habitação pública, houve também edifícios de habitação privada têm vindo a ser construídos e ocupados sucessivamente assim surgiu um drasticamente crescente número de pessoas. De acordo com o planeamento elaborado pelo governo em 2009 para a zona, o volume populacional da comunidade irá atingir as 60 mil pessoas, aquando do desenvolvimento completo das suas infra-estruturas.

Porém as infra-estruturas de apoio nesta zona têm sido incapazes de acompanhar o ritmo de crescimento populacional ao longo dos anos. Muitos habitantes relatam que o desenho das estruturas para atravessar a estrada não é realmente adequado. É um problema que já foi comunicado repetidamente a diversos Serviços governamentais, mas infelizmente, as opiniões apresentadas nunca foram valorizadas e sem que uma melhoria tivesse sido feita. Mais concretamente, os habitantes têm de usar as passagens superiores para peões para circularem entre edifícios,. Contudo, as passagens superiores acima referidas não estão ligadas entre si e não existem passadeiras, por isso, com vista a conseguir atravessar edifícios, os habitantes têm de subir e descer as passagens superiores várias vezes. Além disso, quando os habitantes utilizam o elevador, têm de subir alguns degraus para acederem à escada rolante. Por ser muito utilizado, a mesma sempre apresenta , avaria, enquanto os residentes têm dificuldade em subir os degraus até chegarem à escada rolante, causando assim grande inconveniência para os idosos e crianças..

Por isso, proponho o seguinte:

1. Optimização, o mais rápido possível, das instalações de subida e descida para passagens superiores para peões da zona, com adição de rampa no lugar que antecede a escada rolante;
2. A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes deve avaliar e até reforçar a capacidade de carga dos elevadores, a fim de satisfazer as necessidades geradas pelo crescimento de população na zona;
3. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego deve criar passadeiras que



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

ajudem a fazer triagem do fluxo de transeuntes que utilizam os elevadores em locais adequados entre os edifícios, facilitando a circulação.

Sendo uma das comunidades planeadas de forma concentrada e de dimensão relativamente grande desenvolvidas nos últimos anos em Macau, o complexo de habitação pública de Seac Pai Van é composto por edifícios cujas iniciais das designações transmitem a mensagem “ habitação próspera, lazer e trabalho” (“On, Koi, Lok, Ip” em chinês). Por isso, espero que as autoridades competentes melhorem rapidamente as estruturas que referi, tornando a comunidade realmente próspera também aí.