



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Preocupação com locais sujeitos a inundações ao longo da Rua do Porto e deterioração dos taipais metálicos que afectam os peões

Choi Seng Hon

4/8/2020

Os residentes informaram que o caminho mais curto para chegar ao Colégio Anglicano de Macau, Edifício do Lago e Edifício Pacifica Garden, é através da Rua do Porto e da Rua das Hortas pela Rotunda Dr. Sun Yat Sen, sendo um atalho para levar as crianças à escola e ir ao Centro de Saúde. Mas devido ao relevo natural e aos atrasos no desenvolvimento urbano, a Rua das Hortas e o troço da Rua do Porto atrás do Edifício Chun Leong e Edifício Chun U Villa, são um terreno relativamente baixo e propenso a inundações na época das chuvas. E como aquele local ainda não foi desenvolvido, é impossível realizar obras de infraestrutura, como o sistema de drenagem. É até provável que alguém construa ilegalmente casas nessas áreas baixas e nelas more ilegalmente, descarregando águas residuais domésticas para os arredores, para além das águas pluviais. Portanto, quando peões e condutores passam por essas áreas de terreno baixo sob chuva forte, são incomodados pelas inundações. Em caso de passagem de tufão e de chuvas intensas, os residentes temem que as enchentes obstruam a via por muito tempo e afectem o fluxo do tráfego.

Além disso, como a Rua das Hortas e o trecho da Rua do Porto atrás do Edifício Chun Leong e do Edifício Chun U Villa, só têm um passeio para peões de um lado e extremamente estreito, é difícil para peões que se cruzam em direcções opostas caminhar pelo passeio ao mesmo tempo nas horas de ponta de entrada e saída, do trabalho e da escola. Por isso, esses peões são forçados a caminhar pela estrada, entrando em conflito com os veículos motorizados. Além disso, os taipais metálicos que cercam um terreno ao longo da Rua do Porto degradaram-se ao longo do tempo, com chapas danificadas localizadas no passeio para peões extremamente estreito da Rua do Porto, as quais podem facilmente causar lesões físicas a idosos e crianças pequenas quando passam por ali. Para garantir a segurança de peões e condutores, sugiro:



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

1. Nas condições actuais, continuar a melhorar a rede de drenagem e a capacidade de drenagem das estações elevatórias na zona envolvente e intensificar a limpeza dos drenos para retirar a areia e cascalhos acumulados que poderão entupir os esgotos e reduzir a capacidade de drenagem da rede de drenagem;
2. Optimizar o passeio para peões da Avenida Dr. Sun Yat Sen (com instalações temporárias para proteger do sol e da chuva) e reparar as chapas metálicas danificadas. Criar um passeio para peões temporário a partir da Rua dos Açores que conduz ao Edifício do Lago e ao Edifício Pacifica Garden, para evitar grandes aglomerações de peões no actual passeio extremamente estreito e que põe em risco a segurança dos peões.