



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

中區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

歐陽廣球

2021 年 3 月 3 日

關注內港渠道淤塞，對商戶及居民的影響

本澳為濱海城市，受沿岸低窪地區的影響，加上內港下環一帶屬舊城區，渠道老化嚴重。每當大雨或漲潮，街道經常出現海水倒灌使舖內渠口反湧道路水浸的情況，對商戶及居民造成影響。

根據該區商戶反映：下環街偶像圍 13-A 附近內街街渠經常淤塞，每日中午及傍晚住戶用水高峰期，商舖及街渠渠井出現污水反湧的情況。

此外，下環豐順新邨屋邨內街多個污水渠堵塞，鑑於屋邨未能籌組業主管理機關，屋邨內街污水渠渠口長期堆積垃圾，欠缺清理倒塞嚴重。部份商戶被逼胡亂更改接駁舖內污水排放方式，加重未具排污能力渠道的承載力，導致公共渠道淤塞，遇上大雨及海水倒灌的疊加情況，污水反湧情況更嚴重，受浸範圍更大；長期影響商戶居民營商及居住環境衛生。

每年的 5 至 10 月為本澳雨季，建議政府相關部門除加快各項防洪工程的建設外，預早排查內港下環、司打口一帶渠網的管理和維護，利用科技手段引入渠道錄像監察系統做好排查工作及清渠的計劃，加強對外判清理雨水井、雨水泵房的監督，確保渠務暢通。同時做好提醒食肆業界安裝隔油井及定期清理的渠務宣傳工作，避免垃圾油污等對渠道造成堵塞出現上述商戶反映的情況。

附圖：



