



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

**Propor a melhoria de mapas indicativos, sinais e instalações nos trilhos em  
Coloane  
Sio In Leong  
5/5/2020**

Afectados pela epidemia, nos últimos meses a maioria dos cidadãos permaneceu em Macau e evitou viajar para o exterior. Como recentemente a epidemia ficou sob controlo, nos feriados e dias úteis, as famílias e grupos de amigos vão para os arredores das Ilhas em busca de actividades de lazer. As escolhas mais populares são os parques naturais e trilhos de Coloane, incluindo o Circuito da Barragem de Hac Sá e o Trilho do Altinho de Ká Hó, que costumam estar lotados. Os diferentes locais desses dois trilhos estão equipados com muitos sinais e mapas indicativos e existem muitos pontos de referência numerados nos mapas para indicar aos caminhantes a direcção que devem seguir para chegar ao seu destino.

No entanto, alguns cidadãos informaram que o mapa indicativo é o mesmo em todos os locais e, portanto, não importa em que local estejam, o modelo da indicação dos pontos locais é sempre o mesmo. Pelo que, muitos caminhantes, principalmente os idosos, não sabem que existe um poste indicador ao lado do mapa ou que o número da secção do trilho é indicado no poste. Por esta razão, continuam a caminhar na direcção indicada no mapa. Por exemplo, continuam a seguir ao lado direito, mas na verdade a direcção correcta seria para o lado esquerdo, não conseguindo chegar aos locais a que pretendiam chegar, desperdiçando o seu tempo e alguns chegam até a perder-se.

Sugere-se que se instalem novamente os sinais indicativos existentes nos locais, sendo ainda os mapas ajustados às direcções dos troços locais. Embora tal possa aumentar a carga de trabalho do IAM, irá permitir que os caminhantes saibam exactamente o ponto de localização em que estão e a direcção a seguir, em vez de desperdiçarem o seu tempo a descobrir a direcção correcta.