



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

中區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

歐陽廣球

2022年3月2日

倡完善內港道路設置及車位規劃

巴素打爾古街是內港南北交通的主要幹道，十六浦對面一帶樓宇外牆限高問題，對該路段樓宇外牆帶來安全隱患，巴素打爾古街每日交通非常繁忙，經常有大型客貨車行走，而且該路段的限高標示設置不顯眼，距離太近樓宇的飄牆，司機來不及變線改道，根據住戶反映：貨車乘載貨物過高而碰撞建築物的情況屢見不鮮，近日相關外牆限高標示亦被汽車碰撞到搖搖欲墜。此外，區內車位嚴重不足，當局以見縫插針方式在大街小巷規劃車位，長長的泊車位封閉著商戶及大廈出入口，影響商戶上落貨及行人的出行，尤其是對行動不便的長者往往要繞道一段較長的路才能返回家門口，極為不便。

因此建議在該道路限高建築物前方要有足夠的距離設置限高標示，提示駕駛者前方左側行車道有限高路段，使司機能提早變道；或探討在該群樓外牆安裝螢光燈帶的可行性，晚上作為動態提示避免事故發生。同時仿效安仿西街泊車位整治改造工程，在大廈和商戶門口預留道路空間位置便於行人和商戶的正常出入，街坊表示此方案得到該區市民的好評；建議當局檢視各大街小巷覆蓋至全澳各區，對沒有完善的路段加以規劃改造利商便民的出行環境。

附圖：見下頁



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

