



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Necessidade de aperfeiçoar as condições de vida na Povoação de Ká Hó e arredores

Ng Hong Kei

3/5/2022

As várias povoações antigas de Coloane possuem ricas atracções históricas, que, durante o período de pandemia, têm atraído um maior número de residentes e turistas, para aventuras e explorações. Entre esses locais, destaca-se a Igreja de Nossa Senhora das Dores, situada perto da Povoação de Ká Hó e que, após a sua requalificação e reabertura ao público, suscitou o interesse e a presença de uma maior quantidade de visitantes, transformando a própria Povoação num dos pontos populares de interesse turístico e fotográfico. Neste momento, a Povoação ainda conta com 59 famílias residentes, compostas por cerca de 180 moradores, e todos manifestam o seu apoio e total disponibilidade em colaborar com o Governo para desenvolver esta área, tornando-a um novo elemento turístico de Macau, a fim de dar a conhecer a cultura e a história de Macau a mais residentes e turistas. Todavia, muitas das condições e instalações da Povoação, por força das questões legadas pelo passado, nunca receberam a devida intervenção com vista à sua optimização. As vias de acesso estreitas e os cabos eléctricos desgastados são alguns dos problemas graves a nível de trânsito rodoviário. A segurança contra incêndios, a segurança pública, a electricidade e a higiene exigem um desenvolvimento urgente e correspondente à conjuntura global. Nesse sentido, os moradores esperam que o Governo priorize o aperfeiçoamento das condições e instalações locais, de modo a melhorar o ambiente dentro e ao redor da Povoação e a prevenir impactos na sua vida quotidiana.

Nesse sentido, espero que, enquanto se desenvolvem novos elementos turísticos na zona, as condições de vida dos moradores possam ser igualmente tidas em consideração:

1. Proponho que a Companhia de Electricidade de Macau (CEM) assegure a renovação dos cabos e instalações de abastecimento eléctrico da Povoação, para proteger os moradores dos possíveis perigos provocados pelo tempo chuvoso ou por um tufão;

2. Proponho que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) proceda à colocação de mais indicações sobre o itinerário na zona entre o Túnel e a Povoação de Ká Hó, para que os visitantes tenham uma noção mais clara de quais são as direcções até aos pontos turísticos próximos. Além disso, é necessária uma maior



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

oferta de lugares de estacionamento nas zonas circundantes, em benefício de quem chega de carro e para aliviar congestionamentos;

3. Proponho que o Corpo de Bombeiros (CB) inspeccione regularmente os equipamentos de segurança contra incêndios da Povoação e realize testes para confirmar se os seus veículos conseguem aceder à aldeia e operar na mesma, dissipando qualquer preocupação dos moradores nesse aspecto;

4. Proponho que a Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU) estude o alargamento e a reordenamento das ruas da Povoação e circundantes, bem como optimize as condições de deslocação dos moradores e visitantes, através de um melhor planeamento da rede rodoviária local.