



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sugestões para melhorar escadas de rua

7/12/2022

Wong Wai Man

As escadas de pedra na Rua da Praia do Manduco, n.º 81, são uma pequena via conveniente que liga a Rua da Praia do Manduco à Rua da Barra. Normalmente, muitos residentes utilizam estas escadas para se circularem entre os dois locais. As escadas são compostas por 50 degraus muito altos, o que obriga os residentes a terem cuidados redobrados quando as utilizam. Em meados de Novembro, uma pessoa idosa caiu nas escadas e precisou de ser transportada e tratada no hospital por profissionais de saúde, sendo esta situação muito preocupante.

Além de terem degraus muito altos, as escadas de pedra em si estão um pouco degradadas, com betão partido, degraus desnivelados e mal interligados, sendo que alguns degraus são escorregadios devido à sua alta taxa de utilização. No dia do acidente do mês passado, uma bicicleta estava amarrada ao corrimão, afectando a utilização deste dispositivo de segurança. Todos estes factores podem facilmente levar a acidentes.

Sugiro, portanto, que se melhorem as escadas de pedra em questão, substituindo-as com materiais de ladrilhos antiderrapantes e nivelando os degraus, de maneira a evitar qualquer falha de alinhamento. Caso se verifique a presença de um objecto pessoal a bloquear a passagem, o mesmo deve ser removido o mais depressa possível, com vista a devolver ao público uma via pedonal segura.