



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Preocupação com a iluminação das vias públicas

Ng Chi Neng

3/6/2020

Nos últimos anos, muitos motoristas têm informado que a iluminação rodoviária é insuficiente.

Com o desenvolvimento urbano de Macau, o número de ruas aumentou e algumas ruas ou estradas foram alargadas. Contudo, a colocação de postes de iluminação ao longo das estradas e ruas mais antigas não foi replaneada conforme a actualização de vias públicas e o desenvolvimento urbano, os quais só foram colocados de 3 em 3 metros. De facto, o planeamento da iluminação viária não é uma questão nova no planeamento urbano e já foi abordado muitas vezes por membros do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários durante as intervenções antes da ordem do dia nas reuniões do dito Conselho. No entanto, os serviços competentes apenas responderam com soluções temporárias.

Por exemplo, ocorreu um grave acidente de trânsito numa passadeira perto de um hotel na Taipa, onde um transeunte foi atropelado por um carro em plena passadeira por um motorista descuidado, devido à insuficiente iluminação da estrada. Após os membros do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários apresentarem este acidente, os serviços competentes instalaram uma luz de advertência naquele local. Todavia, esta medida apenas resolve o problema num único local. Actualmente, muitos locais em Macau, especialmente as passadeiras para peões na Zona Central de Macau, estão muito mal iluminadas. Espero que os serviços competentes possam dar mais importância à concepção sobre a iluminação viária e não fiquem à espera até que aconteçam acidentes para então tomar as medidas correctivas necessárias.