



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Continuar a melhorar o Regime de Registo de Estabelecimentos de Actividades de Takeaway Cheang Kai Lok 2/2/2023

Nos últimos anos, o impacto da pandemia mudou os padrões de consumo e, juntamente com a popularização das plataformas de takeaway em telemóveis, entre outros factores, o sector da restauração com comida de entrega ao domicílio prosperou, com vários estabelecimentos de takeaway a se multiplicarem “como cogumelos” pela cidade. Apesar do abrandamento recente da pandemia, o serviço de takeaway já se tornou indispensável na vida quotidiana da população devido à sua conveniência e a outras vantagens.

O Regime de Registo de Estabelecimentos de Actividades de Takeaway, que entrou em vigor a 15 de Novembro de 2021, melhorou a regulamentação dos estabelecimentos de takeaway, garantindo a segurança alimentar. No entanto, o surgimento de alterações nas formas de operação destes estabelecimentos pode levar a problemas adicionais. Recebi pedidos de ajuda dos residentes da zona para assistência na resolução do problema de entupimento dos esgotos públicos. Após se tomar conhecimento da situação, chegou-se à conclusão de que a principal razão para o entupimento de prendeu com a impossibilidade de descarga dos esgotos devido à solidificação de gordura, com suspeita de eliminação inadequada de esgotos gordurosos pelos estabelecimentos de takeaway próximos. Actualmente não é estipulado que os estabelecimentos de takeaway devem instalar câmaras retentoras de gorduras e outras instalações. Por outro lado, as categorias dos estabelecimentos de takeaway estão a aumentar e a ficar cada vez mais complexas. Alguns destes estabelecimentos, para além dos seus produtos principais, vendem comidas com alto teor de óleo. Existem também casos em que uma loja detém dois estabelecimentos. Estas lojas, por vezes, não possuem equipamentos adequados e optam por abrir estabelecimentos em edifícios antigos ou em edifícios sem qualificações. Portanto, tomando tudo isto em consideração, é necessário considerar se os esgotos existentes conseguem aguentar a carga, assim como outros problemas. Consequentemente, ainda há espaço de ajustamento em relação à regulação dos estabelecimentos de takeaway. Deste modo, sugiro:



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

1. Reforçar a divulgação da importância dos dispositivos retentores de gorduras junto dos titulares de licença ou empregados dos estabelecimentos de takeaway;
2. Intensificar a supervisão sanitária dos restaurantes e estabelecimentos de takeaway na zona, e inspeccionar o estado dos esgotos, dando persuasão imediata e fazendo a devida limpeza se for detectada uma situação de solidificação de gordura;
3. Rever atempadamente o regime vigente relevante para incluir a exigência da instalação de equipamentos relevantes por parte das lojas conforme os tipos de comidas vendidas e regularizar os problemas dos esgotos.