



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

歐嘉輝

2020年6月2日

冀改善路氹城區周邊環境

路氹城區有不少娛樂場進行基建工程，其中位於新城大馬路／銀河巴士站對開的土地，由於長期缺乏打理和維護，雜草及灌木叢生，雨後也積水嚴重，容易滋生蚊蟲，對環境衛生構成安全隱患。經現場視察，灌木已成林，內裡除了存積不少垃圾，其周邊的行人道更發現大量螞蟻及多個螞蟻窩，對途人和候車乘客帶來影響。

澳門東亞運動會體育館對出的工地，居民反映發現有污水於路邊排放，而鄰近的雨水渠蓋也存積了不少沙石，擔憂沙石已進入公共雨水渠網，對雨水排放系統造成堵塞。

另外，氹仔永進大馬路有部份路段為隧道設計，發現隧道上方出現多處破損及漏水，水沿著石墩流向車道，若車道長期積水和潮濕，容易形成青苔，影響行車安全。

綜上所述，本人有以下建議：

1. 新城大馬路／銀河巴士站對開土地的積水問題已存在多年，望能參考蓮花海濱大馬路工地的做法，平整有關土地，減少積水形成，以及加強除草滅蚊工作，做好登革熱預防。
2. 促盡快修補氹仔永進大馬路隧道上蓋破損，保障行車安全。
3. 對於污水排放，冀相關部門多加巡視和宣教，以免因排水操作不當，影響公共雨水渠網。
4. 本澳已步入雨季，冀政府各部門加強環境衛生監察及工地巡視，確保公共雨水渠網暢通，及督促工程單位做好預防工作，共同應對雨季。



新城大馬路／銀河巴士站對開的土地
2020 年 5 月 27 日攝



灌木成林，已有人高
2020 年 5 月 27 日攝



行人道旁發現大量螞蟻及多個螞蟻窩
2020 年 5 月 27 日攝




建議參考蓮花海濱大馬路平整土地做法
2020 年 5 月 27 日攝



澳門東亞運動會體育館對出的工地污水排放
2020 年 5 月 27 日攝



鄰近的雨水渠周邊存積沙石
2020 年 5 月 27 日攝




氹仔永進大馬路有部份路段為隧道設計
2020 年 5 月 27 日攝



水沿著石墩流向車道
2020 年 5 月 27 日攝



隧道上方出現漏水
2020 年 5 月 27 日攝



長期積水和潮濕，容易形成青苔
2020 年 5 月 27 日攝