



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

2 assuntos: Melhorias no Porto Interior e estrada da Avenida da Amizade

ANTÓNIO ROSSANO DE JESUS MONTEIRO

8/1/2020

Primeiro assunto:

A preservação e a revitalização do Porto Interior é cada vez mais atenta pela população e existe uma consciência e vontade de recuperar aquela zona antiga com características únicas de Macau.

Alguns edifícios como a Biblioteca de Patane foram revitalizados e preservados para melhor aproveitamento pela população, assim como prevê-se uma restauração do antigo Hotel Grande (Anexo 1-澳門國際大酒店), que há muito está abandonado, constituindo um ligeiro perigo público naquela área perto do Hotel Ponte 16. Contudo, há muito trabalho em toda aquela zona que rodeia a área piscatória, incluindo os bairros e travessas naquela área, bem como melhorias nos acessos e estruturas rodoviárias que vão constituindo um problema de tráfego naquela área (Anexo 2).

A abertura em breve da passagem marítima entre a zona do Porto Interior e Wanzai, em Zhuhai, prevê ainda um grande fluxo de passageiros. É importante o Governo tomar medidas concretas na **gestão dos edifícios em degradação**, em conjugação com as necessidades dos comerciantes e lojistas, podendo ainda trabalhar com associações locais. Não basta preservar certos edifícios, **mas é necessário revitalizar e criar atrações e estruturas e infra-estruturas adequadas, em especial o acesso rodoviário**. É também importante trabalhar **com o Turismo, e dar novas atrações turísticas naquela área**, dado ao aumento de turistas e a contínua degradação dos edifícios no Porto Interior. Foi sugerido antes também neste Conselho algumas sugestões de melhorias rodoviárias e de acessos, por causa das épocas de tufões que atingem aquela área.

Segundo assunto:

Tem ocorrido recentes acidentes rodoviários graves na Avenida de Amizade, junto da torre de controlo do Grande Prémio de Macau. Sugere-se a atenção da DSAT para a **colocação de reflectores ou de plásticos divisores de estrada no pavimento** (Anexos 3 e 4), somente naquela área com uma ligeira curva, podendo aumentar a atenção e a visibilidade dos condutores, em especial durante a noite.

Anexo – fotografias



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

1



2



3





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

4

