



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Atenção à reparação do betão quebrado em espaços públicos

6/12/2022

Chio Man Im

Em Macau, ouve-se falar de vez em quando em incidentes de quebra de mosaicos de paredes externas de edifícios ou quebra de betão de tectos, situações a que a sociedade está muito atenta. Na origem destes incidentes estão habitualmente casos de degradação, falta de manutenção, falta de qualidade dos materiais e problemas técnicos. Já há muito tempo que os cidadãos pedem às autoridades que prestem atenção a este assunto e promovam activamente a manutenção e a gestão dos edifícios e prédios, bem como o reforço da inspecção de segurança e monitorização dos responsáveis, de modo a que estes últimos continuem a zelar pela segurança das paredes externas dos edifícios.

Segundo os residentes das Ilhas, tem-se observado a quebra de betão do tecto na parte exterior do Centro de Saúde dos Jardins do Oceano na Taipa, onde, pelo que se vê, ferro enferrujado se encontra exposto. Apesar de terem sido colocadas fitas sinalizadoras em redor para avisar os peões a não entrarem naquela zona, a situação há muito tempo que permanece inalterada e sem qualquer obra de reparação efectuada, algo que causa bastante incómodo aos residentes.

O problema é que o local em questão se situa na porta do Centro de Saúde e próximo de uma creche, onde muita gente passa todos os dias. Os utilizadores destes serviços são crianças pequenas, mulheres grávidas, pessoas com deficiências físicas, entre outros. Todas as manhãs, muitos doentes ficam à espera no exterior da porta principal, havendo também outras pessoas que aguardam para entrarem no Centro para fazerem análises ao sangue. É difícil de prever quando um fragmento de betão irá novamente cair e, em caso de ventos fortes e chuva, a queda de betão pode agravar-se e propagar-se por uma área maior, situação que também não pode ser ignorada. Sugere-se que os departamentos relevantes dêem seguimento à realização da reparação o mais depressa possível.