



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Reforçar a promoção com vista à sensibilização dos comerciantes para a segurança contra incêndios e o uso da electricidade

Hong Wai Tong

7/4/2022

Recentemente, dois incêndios ocorreram de forma consecutiva no mesmo estabelecimento de restauração da Zona Norte. Após uma investigação inicial, o possível aquecimento de substâncias gordurosas formadas no tubo de exaustão a temperaturas elevadas foi o motivo apurado para a origem de ambos os casos. Nos últimos tempos, este tipo de acidentes tem sido bastante frequente. Poucos meses atrás, um outro incêndio ocorreu num estabelecimento de restauração situado no bairro Iao Hon. Felizmente, não se registou qualquer ferido ou morto. Já os moradores de edifícios mais antigos, aquando da utilização de equipamentos eléctricos com um maior consumo energético, devem prestar atenção a eventuais sobrecargas no sistema eléctrico, a fim de prevenir riscos de incêndio.

Por isso, aproveito esta oportunidade para apelar aos estabelecimentos de restauração para que averiguem, com mais regularidade, a possível acumulação de resíduos na saída do tubo de exaustão dos seus fogões e efectuem limpezas frequentes da gordura que possa existir no interior do mesmo, de modo a manter o seu funcionamento normal. Além disso, para fins de segurança, todos os espaços de restauração devem substituir as suas instalações de gases combustíveis, de acordo com o período legalmente estipulado.

Proponho que as autoridades competentes reforcem a sua promoção junto dos comerciantes, através da realização de sessões regulares nos bairros onde divulgam os conhecimentos relativos à prevenção e ao combate contra incêndios, para que a comunidade comercial esteja mais alerta nesse sentido. Por fim, uma comunicação mais estreita deve ser criada entre as partes, com vista a reduzir significativamente os riscos de segurança em ambientes urbanos.