

澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 社區服務諮詢委員會 Conselho Consultivo de Serviços Comunitários


中區社區服務諮詢委員會平常會議 議程前發言 趙文炎 2024年9月4日

澳門商業大馬路與蘇亞利斯博士大馬路交界地磚及路口問題建議

澳門商業大馬路與蘇亞利斯博士大馬路鄰近亞馬喇前地轉乘站及相關道路為本澳重要交通要道之一,每日約3萬人次使用,附近人流車流絡繹不絕,交通非常繁重;有市民反映商業大馬路前地磚過滑,新鋪設地磚比原本更加光滑,導致經常引致行人跌倒。此外,有駕駛者反映,澳門商業大馬路南灣半島與湖畔名門的交界路口位於在地下停車場出口處,車輛在地下停車場駛出時需加油,最後在出口加速時直線駛出,但出口處沒有佈設反射鏡,令司機駛出時難以察覺周圍行人,形成駕駛人士「視野死角」,增加釀成發生交通事故的風險。

有見及此,根據居民意見,結合現場實際情況,本人提出以下幾點建議:首先,可以考慮更換防滑性能更佳的人行道路面材料,減少因濕滑天氣下對行人和輪椅使用者的危險。此外,在停車場出口和行人交叉路口設置明顯的警示標誌,提醒駕駛員減速慢行,並設置安裝道路反射鏡能幫助駕駛員和行人互相觀察,增強安全性。其次亦可考慮加設減速帶,迫使車輛減速出入,加上安全停車所需距離或安全,進一步降低交通事故潛在風險,保障行人和駕駛員的安全。

附圖:



澳門商業大馬路與蘇亞利斯博士大馬 路交界接近斑馬線的地磚



澳門商業大馬路與蘇亞利斯博士大馬 路交界接近斑馬線的地磚



澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

社區服務諮詢委員會 Conselho Consultivo de Serviços Comunitários



澳門商業大馬路與蘇亞利斯博士大馬 路交界接近斑馬線的地磚



有民眾滑到受傷



澳門商業大馬路與蘇亞利斯博士大馬 路交界路口



澳門商業大馬路與蘇亞利斯博士大馬 路交界路口