

DSSOPT
0340000134726U



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes



澳門特別行政區
離島區社區服務諮詢委員會
戴祖義召集人台啟

來函編號
Sua referência

074/CCSCI/OFI/2021

來函日期
Sua comunicação de

2021-08-06

發函編號
Nossa referência

01557/DINDEP/2021

澳門郵政信箱 467 號
C. Postal 467 - Macau

事由：
Assunto 離島社區委員會反映個案 39/A-I/2021

戴祖義召集人：

本人現行使刊登於2021年8月18日第33期《澳門特別行政區公報》第二組第04/SOTDIR/2021號批示所授予的權限，通知 貴委員會如下：

經勘查在氹仔往澳門方向上西灣大橋前隧道北側位置附近，發現有水從部分燈柱滲出，有關路燈位置並非位於西灣大橋範圍內，本局已發函通知澳門電力股份有限公司及澳門自來水股份有限公司跟進；另外，有關賽馬會巴士站的優化建議，由於個案已同時寄送相關部門，本局沒有補充。

專此函達，順頌台安！

局長
由基礎建設廳代廳長代行
余穎麟

Weng Lon U
Assinatura digital
2021.09.21 17:04:52 +0800

c/c:DADSAE(CC)

CVM2358