



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

**Espera-se um reforço da manutenção e conservação de equipamentos
rodoviários
Ao Ka Fai
5/1/2021**

Há muito que se encontram danificados os pilaretes e correntes metálicos destinados à separação das vias de trânsito e que se localizam na Estrada Almirante Magalhães Correia da Taipa, perto da entrada da Ponte da Amizade. Por esta razão, os equipamentos já não proporcionam protecção contra choques. Por outro lado, junto à mesma Estrada, observa-se ainda um grande cartaz publicitário com uma parte já solta e estragada, cuja eventual queda na faixa de rodagem pode resultar numa situação de perigo, razão pela qual se pede uma atenção especial dos serviços competentes, para possibilitar uma resposta rápida.

Além disso, as empreitadas de construção do Túnel de Ká Hó estão a avançar a todo o vapor, porém, a poeira gerada cobriu os postes de sinalização flexíveis e as guardas das vias próximas, provocando até estragos em alguns casos pontuais. Nestas condições, os postes e as guardas não cumprem a sua função respectiva de alertar os condutores e de separar as vias de trânsito. Nota-se também, na mesma zona, a ausência de rampas entre os passeios e as passadeiras para peões, a qual dificulta a circulação dos idosos, utilizadores de cadeira de rodas e pessoas com carrinho de bebé.

Posto isto, apresento as seguintes sugestões:

1. Espera-se que se proceda à reparação das vias da Estrada Almirante Magalhães Correia, na Taipa (perto da entrada da Ponte da Amizade), e introduzam vedações metálicas com pintura de baias direccionais nas cores preta e amarela, para substituir os pilaretes e correntes metálicos existentes.
2. Inspeccionar e otimizar as vias de trânsito e as instalações pedonais nas proximidades das obras do Túnel de Ká Hó, bem como assegurar a manutenção e limpeza dos postes de sinalização flexíveis, com vista a criar um ambiente rodoviário seguro para os condutores.