



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Revisão dos resultados das obras de construção de infra-estruturas e promoção dos mecanismos de alerta**

**Xu Zhiwei, Wong Fai Si, Choi Si Wai**

**3/6/2021**

As sucessivas chuvas intensas que têm caído sobre a região de Macau nos últimos dias têm provocado inundações em diversas zonas. Entre as zonas urbanas afectadas estão algumas que não têm histórico desse tipo de problemas, como é o caso da zona da Ilha Verde, que ficou gravemente inundada. Esta situação, que não só causou incómodo para os moradores, como também trouxe sérios prejuízos aos comerciantes da zona, veio despertar a preocupação da sociedade em geral. Face a esta realidade, muitos residentes revelaram que o esforço do Governo na realização de diversas obras de prevenção e intervenção de inundações foi literalmente “pelo cano abaixo”, durante uma noite de chuva intensa, uma vez que o resultado de Macau ter ficado novamente inundado, como se de Veneza se tratasse, está à vista de todos. Por isso, espero que o Governo tire as devidas ilações sobre este desfecho e proceda à elaboração de medidas de optimização mais eficazes, por forma a reforçar a capacidade das infra-estruturas no combate contra as inundações e desastres e promover os mecanismos de alerta.

Nesse sentido, proponho o seguinte:

1. De acordo com alguns residentes, o facto de Macau se encontrar a meio de diversas obras públicas em simultâneo contribuiu para a obstrução de várias canalizações de drenagem de água pluvial e saídas de descarga, o que dificulta o escoamento normal da água pluvial. Enquanto isso, outros residentes relatam situações de inundações provocadas pelos intrusão de água a partir do interior das lojas. Face a isso, espero que o Governo proceda rapidamente, antes da chegada da época de chuva, à conclusão dos trabalhos relativos à criação de saneamento inteligente e ao reforço de acções de monitorização e limpeza da rede actual. Além disso, o Governo ainda deve rever a eficácia das diferentes obras de prevenção e intervenção de inundações realizadas, focando-se sobretudo na falha das estações elevatórias de águas pluviais, que não cumprem a função prevista, a fim de, através das devidas revisões e reavaliações,



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

colmatar as lacunas das obras e melhor salvaguardar a segurança da vida e dos bens dos residentes.

2. Nos nossos dias, com as condições climáticas extremas a surgir cada vez com mais frequência, o Governo deve reforçar ainda mais os trabalhos de promoção dos mecanismos de alerta. Para isso, proponho que os sistemas de radiodifusão sejam mais bem aproveitados para a divulgação atempada dos sinais de alerta para a sociedade, com vista a prevenir danos materiais. Por outro lado, espero que o Governo considere a publicação dos dados relativos ao sistema de drenagem de locais com problemas de inundações mais acentuados, assim como da carta topográfica destes locais, por forma a permitir que os residentes possam ter um melhor conhecimento sobre o estado real da rede de drenagem da sua zona, contribuindo assim para um sistema de alerta mais eficiente.