



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Preocupação com riscos de segurança de instalações em parques e jardins

Choi Tat Meng

4/11/2020

Nos últimos dias, os moradores da Avenida de Sidónio Pais e da Estrada de Adolfo Loureiro informaram sobre os riscos de segurança no parque infantil do Jardim da Vitória, que é muito procurado por pais e filhos que vivem naquela zona, nomeadamente, todas as tardes, depois da escola, muitos pais levam até lá os seus filhos para brincar e relaxar. No entanto, tenha verificou-se, nos últimos dias, que as crianças escalam, frequentemente, no posto de transformação (de frente para a Estrada da Vitória e o Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki) localizado perto do parque infantil, o que representa um sério risco para a sua segurança. Espera-se que o departamento governamental relevante preste atenção ao problema e proceda a melhorias.

Visitei o Jardim da Vitória várias vezes ao longo de alguns dias por volta das 16h30 (horário normal depois da escola), e vi algumas crianças (entre 10 e 12 anos) a brincar perto do posto de transformação e a subir para o topo, onde brincavam a perseguirem-se umas às outras (fotos 3,4, 5, 6 e 7). A cobertura do posto de transformação, com mais de 2 metros de altura, é plana, mas sem qualquer protecção nos quatro lados (fotos 6 e 7). Não vi pais por perto para cuidar dos filhos ou impedi-los de subir ao posto de transformação, nem sequer trabalhadores do Jardim da Vitória a vigiar o local. A situação é bastante perigosa e qualquer acidente pode causar vítimas.