



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Melhorar as placas de indicação de trânsito no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

Lei Hoi Ha

7/7/2020

O troço da Estrada de Pac On, em direcção ao Aeroporto Internacional de Macau, possui três faixas de rodagem. Ao aproximar-se da Rotunda de Pac On e ao optar pela faixa de rodagem, a da esquerda leva ao Edifício de Serviços de Migração em Pac On e Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa; a do meio leva ao Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e Aeroporto Internacional de Macau; e a da direita leva ao Aeroporto Internacional de Macau e à Rotunda de Pac On. Há uma placa e postes de sinalização flexíveis existentes nas proximidades da entrada do Edifício de Serviços de Migração em Pac On para separar a faixa de rodagem esquerda da faixa de rodagem do meio. Alguns cidadãos informaram que alguns condutores entraram por engano no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, uma vez que não tinham prestado a atenção à mudança de faixa ao chegar perto da entrada do Edifício do Serviço de Migração. Quando perceberam que estavam na faixa de rodagem errada, ignoraram a segurança de outros utentes rodoviários e viraram de repente à direita para sair da faixa de rodagem errada, numa manobra perigosa que pode causar facilmente acidentes de trânsito.

Embora as autoridades melhorem continuamente as instalações de tráfego rodoviário e haja sinalização rodoviária em frente ao Edifício Industrial Lightex indicando que virando à esquerda leva ao Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e à direita é para Coloane, não há nenhuma informação no sinal a indicar para onde leva a faixa de rodagem da esquerda. Especialmente à noite, os condutores não conseguem ver as indicações claramente. A fim de criar boas condições de segurança rodoviária e para evitar que os condutores entrem numa faixa de rodagem errada, tenho as seguintes sugestões:

1. Adicionar indicações claras na placa de trânsito. No lado esquerdo, colocar



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

a indicação clara “Para o Edifício de Serviços de Migração em Pac On e Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa”, no meio com indicação “Para o Cais de Pac On e Coloane” e no lado direito “Para Coloane”;

2. Marcar a secção da Estrada de Pac On com sinalização horizontal (no pavimento) para lembrar aos condutores para escolherem a faixa de rodagem pretendida com antecedência para evitar entrar na faixa de rodagem errada e fazer manobras perigosas que possam causar acidentes.