



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

梁志鏗

2025 年 8 月 5 日

建議優化路氹區巴士站候車亭

現時全澳不少地方已更換新款的候車亭，新款比舊款設計上有優化，設有電子裝置能用於收集數據、照明、USB 充電、電子廣告牌及到站資訊等，候車環境得到逐步的改善。然而，路氹金光大道作為澳門旅遊經濟核心區，匯聚高端酒店、娛樂及會展設施，日均接待大量國際旅客與本地從業人員，居民及旅客普遍反映，路氹區巴士站配套設施仍有明顯不足，不少車站缺乏遮陽擋雨的上蓋設施。現時區內部分巴士站設施簡陋，僅設柱式站牌或無遮擋候車區（圖一、二），與周邊豪華酒店群形成強烈對比（如圖三、四）。露天候車環境在烈日或暴雨下，嚴重影響旅客體驗及從業人員通勤舒適度。為此本人提出以下改善建議：

1. 針對完全露天的柱式站點，優先安裝輕量化、可快速組裝的遮陽棚並加裝簡易座椅，採用防紫外線、防鏽蝕材質，確保臨時措施的安全性與實用性。
2. 選定旅客流密集站點，優先改建為現代化候車亭，整合電子站牌、多語言到站資訊及文旅宣傳屏，強化功能性與科技感。
3. 邀請周邊旅遊休閒度假村參與候車亭設計，融入企業品牌元素形成「一站一特色」的微型文旅節點。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

附件- 相片



輕軌車廠車站無上蓋（圖一）



蓮花路體育館車站無上蓋（圖二）



上葡京酒店車站無上蓋（圖三）



銀河度假村車站無上蓋（圖四）