



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Optimização das instalações públicas da Praia de Cheoc Van

Ng Chi Lung

2/5/2023

A Praia de Cheoc Van é um espaço de actividades aquáticas muito popular em Coloane, que, apesar da sua reduzida área, dispõe de um leque completo de instalações, designadamente um estabelecimento com esplanada, uma piscina, balneários e o Centro Náutico de Cheoc Van. Com a subida gradual das temperaturas nos últimos tempos, o número de pessoas que se dirigem até à praia tem vindo igualmente a aumentar.

De acordo com os comentários de alguns nadadores da praia, devido à falta de instalações de duche nos arredores da mesma e da piscina, os banhistas só podem utilizar os balneários para limpar a areia dos pés, o que faz com que areia e pequenas pedras se espalhem por todo o balneário, prejudicando as suas condições higiénicas. Nesse sentido, proponho que sejam colocados chuveiros na zona junto à entrada dos balneários, para que as pessoas tenham uma maior facilidade em limpar os pés e a areia não seja levada para o interior.

Enquanto isso, outros utentes dos balneários queixam-se de que, na secção masculina, o sensor de descarga automática dos urinóis está avariado. Tendo em conta que as obras de reparação nos balneários foram realizadas ainda há pouco tempo, o que se presume é que o sensor foi excluído das mesmas obras. Apesar de as sanitas estarem equipadas com um sistema de descarga manual, nem todos os utentes se lembram de descarregar depois de utilizar. Por isso, de forma a evitar o impacto destas situações na higiene ambiental e a prevenir a propagação de vírus e bactérias, os moradores esperam uma intervenção célere na reparação do sistema de descarga automática.

Além disso, os banhistas ainda esperam que as autoridades competentes possam, em locais adequados e dentro do âmbito da praia, adicionar instalações ao ar livre destinadas a exercício físico e lazer, a fim de permitir fazerem-se exercícios moderados de aquecimento, antes da entrada na água.

Por fim, os degraus de pedra que ligam a Estrada de Cheoc Van à praia, depois de muitos anos de utilização, encontravam-se deteriorados e danificados. Para salvaguardar a segurança de quem passa, o Instituto para os Assuntos Municipais procedeu à obra de requalificação, de forma faseada, em que adicionou um corrimão



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

e iluminação pública. Segundo a placa de construção no local, esta obra teve início a Outubro do ano passado e tinha um período de execução de 110 dias. Porém, até aos dias de hoje, a obra ainda está por terminar. Com base nas informações recolhidas, os degraus antigos eram constituídos por blocos de granito, o que é muito raro, pelo que os moradores também esperam que o aspecto original possa ser mantido, depois da requalificação.