



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

高岸峰

2024年5月9日

減少下水道工程對周邊渠網的影響 做好預防水浸的準備

早前本澳發出黑雨警告，暴雨期間，關閘巴士總站天花漏水，關閘入境大堂更出現水渠倒灌。由於雨勢主要集中在北區，關閘地下行車隧道及北區部分街道都出現水浸。近年極端天氣時有發生，經常出現強降雨，容易引發水浸及建築物漏水。當局應盡快檢視公共基建的防水和排水能力，提早做好預防工作。

近年有多項下水道工程及泵站相繼落成，發揮一定的作用。而筷子基北灣泵站箱涵渠、內港南雨水泵站及下水道工程正在進行，對周邊的交通及居民有很大的影響。兩項工程預年今年尾才完工，接下來將面對極端天氣及颱風的挑戰，當局應盡早作出準備，制定有效的應對預案，確保大雨來臨時不會因工程影響區域排水，減少對民居的影響。

為此，本人有以下建議：

- 一、當局應檢視下水道工程對周邊渠網的影響，加強對周邊渠口的清理，盡可能減輕工程對水浸的影響。
- 二、應檢視公共建築物的排水設施及防水防漏工作，讓公共服務能維持正常的運作。
- 三、大雨亦對不少私人樓宇產生影響，建議加強對市民的宣傳及教育，確保大廈的排水設施正常運作。