



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

中區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

黃偉文

2022 年 12 月 7 日

優化街道梯級建議

位於下環街 81 號之石梯（圖一），是連接下環街與媽閣街的一條便捷小路，日常不少市民透過此路往返兩處。此石梯共有 50 階級，而且步高大，市民使用該石梯時都要份外小心。在 11 月中旬有長者失足跌下，需要由醫護人員送醫救治，情況令人擔心。

該石梯除了階級多、步高大外，本身亦有一定程度的破損（圖二），包括混凝土剝落、階級的接口位不平衡（圖三），部份階級因使用量較多變得平滑等，上月意外發生當天亦有單車繫在扶手欄上，阻礙安全設備的使用（圖四），上述因素容易釀成意外。

故此，本人建議優化該石梯，換上防滑材質的地磚物料，平整石級避免有錯位，如發現有私人物品阻礙通道，應盡快移走，還市民安全的行人通道。

附圖：見下頁




澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

圖一



圖二



圖三



圖四

