



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Melhorar os métodos de reparação do pavimento dos passeios para garantir a segurança de deslocação dos residentes

U Chi Lek

10/10/2023

Recentemente, uma criança sofreu ferimentos graves devido a queda provocada pelos ladrilhos soltos no pavimento do passeio junto da paragem de autocarro “Nova Taipa Garden”. Trata-se de um incidente lamentável. Aliás, é muito frequente identificar, nas áreas circundantes, situações de ladrilhos soltos no pavimento com diferentes graus de gravidade, como no passeio da Rua de Bragança, da Rua de Chaves e de outras ruas. É com satisfação que vejo que, após a comunicação deste tipo de problemas, o Governo deu uma resposta rápida, ao proceder à devida reparação para garantir de forma temporária a segurança. No entanto, segundo o relatado pelos residentes, durante a obra de reparação, os ladrilhos colocados na Rua de Bragança, ao longo dos blocos do edifício Nova Taipa Garden, não foram fixados com qualquer argamassa, sendo simplesmente colocados sobre a brita, o que faz com que não estejam também colados uns aos outros. Este método de reparação não garante a sua estabilidade e durabilidade a longo prazo. Além disso, nas proximidades do referido local, estão o Centro de Cuidados Especiais Longevidade, escolas e pontos de passagem para muitos residentes, entre os quais idosos e crianças, que são grupos de pessoas que facilmente podem torcer o pé e ficar feridos, devido ao pavimento desnivelado. Em adição, visto que nas paragens de autocarros há uma constante concentração e circulação de pessoas, esta situação é passível de causar acidentes de diferentes graus de gravidade.

Sugiro que os departamentos competentes intensifiquem a análise e tomem como referência as novas tecnologias adoptadas por outras regiões, com vista a estudar a melhoria dos métodos de pavimentação e a eficácia das reparações, bem como acelerar e coordenar o acompanhamento das obras de reparação do pavimento, assegurar uma supervisão eficaz da qualidade das obras para melhorar a qualidade da pavimentação e para salvaguardar a segurança dos peões. A longo prazo, as autoridades devem formular normas de obras de pavimentação mais rígidas e duradouras, para erradicar o problema crónico de pavimentos com ladrilhos soltos.