



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Preocupações quanto à manutenção e reparação das zonas verdes e equipamentos de rega**

**Kou Ka Lei**

**2/2/2023**

Nos últimos anos, o IAM tem levado a cabo projectos de aperfeiçoamento e de construção de parques, jardins e instalações de lazer em vários distritos, esforços que têm sido reconhecidos e bem recebidos pela comunidade. Ao mesmo tempo, o público tem-se mostrado mais atento a este assunto. Recentemente, alguns residentes têm vindo a expressar que existe um problema com o equipamento de rega no Parque Marginal da Areia Preta, no sentido do reservatório (junto à ligação para a Zona A dos Novos Aterros Urbanos). Este problema levou a que zona pedestre ficasse inundada, formando-se uma poça de água no local. Constatando a situação no local, suspeita-se que defeitos no desenho do sistema de drenagem da zona pedonal estejam na origem do problema, isto combinado com o facto de os repuxos da rega estarem virados exclusivamente para a zona pedonal e estrada. Entretanto, os transeuntes vêem-se obrigados a recorrer a duas pedras no local para conseguir transpor a poça de água.

Uma vez que existem obras a decorrer no local, não se sabe a que nível as instalações estão a ser afectadas. Todos os dias, existe um número considerável de pessoas a passear, caminhar, correr e descansar neste troço, pelo que é necessário prestar especial atenção a este problema, por forma a evitar acidentes. Além disso, está a haver um desperdício dos recursos hídricos, e os veículos e transeuntes podem também ser indevidamente “regados”. Devido ao aumento populacional da área envolvente, e à finalização da Zona A dos Novos Aterros Urbanos e da Linha Leste do Metro Ligeiro de Macau, prevê-se que haja um aumento ainda maior do número de pessoas a visitar o Parque Marginal da Areia Preta. Como tal, espera-se que as autoridades dêem a devida atenção a esta questão, aperfeiçoando os espaços verdes e melhorando a experiência dos residentes nestes espaços de lazer.

Nesse sentido, transmito as seguintes recomendações:

1. Tendo em consideração que actualmente o IAM possui claras normas



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

respeitantes aos sistemas de rega e períodos de manutenção, espera-se que as autoridades responsáveis venham a reforçar as inspeções regulares de manutenção e reparação dos sistemas de rega, evitando perturbações nas deslocações dos residentes;

2. Recomenda-se que se implemente uma melhoria contínua das instalações e do ambiente envolvente das zonas verdes, aumentando a variedade de plantas tanto quanto possível de forma a embelezar a Zona Norte, para criar um local turístico que seja confortável e atraente para o público e turistas visitarem.