



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

梁俊傑

2023 年 7 月 4 日

加快建設排撈基建 解決離島水浸

在全球氣候變化的大環境下，極端天氣頻發，澳門在夏季不時出現強降雨和其導致的水浸，對居民和商戶造成莫大困擾。在離島，氹仔舊城區、氹仔北部卓家村和路環舊城區，一直是本澳的水浸黑點，在高強度降雨下易成澤國。上月 15 號夜晚紅色暴雨期間，地堡街、波爾圖街等低窪地方水浸嚴重，行人、車輛皆須涉水而行，情況並不樂觀。

事實上，前土地工務運輸局 2016 年完成了“改善氹仔雨水排水系統”的研究，指出排角泵房排水能力比氹仔現況所需的設計流量不足，同時進入氹仔南部涵箱的集水面積過大，在潮汐升高時雨水易從涵箱倒灌至低窪地區。前工務局雖然已在 2017 年完成建造氹仔大潭山雨水截流工程，紓緩氹仔地堡街排水系統的負荷，但從近年氹仔舊城區“逢大雨必浸”的水浸情況來看，治水問題仍然是任重道遠。

因此，本人提出以下建議：

一，盡快完成在望德聖母灣新建雨水泵站的前期論證工作，向公眾釋出目前的工作進度，透過新建雨水泵站提升氹仔舊城區一帶的排洪能力。

二，工務局在去年表示，將在今年展開氹仔中區 - 2 的詳規工作。政府應利用好制訂分區詳細規劃的契機，考慮氹北未來的人口規模和發展規劃，前瞻設計氹北一帶的整體渠網和排撈設施。具體可以參照“改善氹仔雨水排水系統”的研究建議，在卓家村一帶建造一個分流且具獨立排水口的渠網，減少南面涵箱的集水面積。



地堡區水浸情況（網上圖片）