



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## **Resolução definitiva dos problemas de inundação na Zona Norte**

**Wong Sio San**

**4/6/2020**

O tempo de chuva intensa que se tem registado na região tem provocado, em diversas zonas, situações de inundação, como se pode constatar na imagem, em que o nível de água atingiu até metade de uma roda de motociclo, tornando a passagem tanto dos peões como dos carros bastante difícil e inconveniente.

As zonas de Toi San e Ilha Verde são zonas baixas e a capacidade das suas redes de drenagem tem deixado muito a desejar, o que, durante as épocas de tufão ou de chuva intensa, origina problemas de inundação preocupantes, uma vez que prejudica a deslocação dos residentes. Face a esta situação delicada, as autoridades competentes coordenaram, nos últimos meses, obras de optimização nos pontos considerados mais críticos da rede de drenagem das zonas referidas, tendo-se assistido a obras de variadas dimensões nas diferentes vias públicas. Contudo, ao contrário do previsto, as obras concluídas não vieram trazer o resultado esperado, tendo os problemas de drenagem e inundação persistido e a vida e rotina dos residentes daquelas zonas continuam a ser perturbadas, o que torna a definição de uma solução definitiva um assunto imperial.

Nesse sentido, apresento as seguintes propostas:

1. A curto prazo, as autoridades competentes devem implementar medidas de resposta adequadas face a situações de emergência desta natureza, como a criação de equipas dedicadas a trabalhos de drenagem, a fim de conduzir e escoar prontamente a água acumulada, prevenindo todos os problemas subsequentes que possam surgir no mau tempo com o tratamento eficaz da inundação;

2. Reforço, de forma abrangente, dos trabalhos de inspecção sobre o estado da rede de drenagem pública, seja de água pluvial seja de água residual, assim como intensificação da frequência dos trabalhos de desobstrução dos canais de drenagem, a fim de assegurar um escoamento fluente, sendo ainda necessária uma investigação sobre a eficácia e capacidade do desenho actual da rede de drenagem no tratamento das águas pluviais;

3. Reforço da construção da estação elevatória na zona para assegurar a drenagem atempada de águas estagnadas em caso de chuvas torrenciais;



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

4. Com a conclusão gradual dos projectos de habitação de grande dimensão e entrada de mais residentes nas zonas urbanas em questão, é de esperar que as autoridades competentes tenham previsto e planeado o aumento da capacidade da respectiva rede de drenagem, uma vez que o volume e fluxo de água poluída e residual doméstica irá aumentar;

5. Promoção mais activa sobre o conceito de utilização correcta da rede de drenagem entre a população de Macau, advertindo para actos como o depósito de resíduos em vias públicas, que facilmente obstruirá esgotos das águas pluviais.