



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

Sobre os riscos de segurança no campo de basquetebol do terraço do Complexo Municipal do Mercado de Iao Hon

Tai Iun Fong

2/6/2022

O Complexo Municipal do Mercado de Iao Hon entrou oficialmente em funcionamento em Janeiro de 1994. Ao longo de quase 30 anos, os seus campos de basquetebol e de *badminton*, situados no terraço, têm servido muitos moradores desta zona urbana. Nestes recintos, quantos jovens e residentes deixaram o seu suor e a sua juventude e quantos foram vítimas de ferimentos provocados pelos seus equipamentos velhos e desgastados? Nos últimos meses, tenho vindo a receber comentários da população sobre o estado demasiado deteriorado das instalações do campo de basquetebol no terraço do Complexo Municipal do Mercado de Iao Hon, que tem causado vários incidentes de lesão, durante a prática deste desporto. Em alguns casos, a queda causada pelo piso excessivamente escorregadio chega mesmo a resultar em ferimentos graves. Depois de ter tomado conhecimento desta situação, desloquei-me pessoalmente até ao recinto desportivo em questão. Durante a vistoria, não só notei que há de facto muitos residentes que usufruem deste espaço para jogar basquetebol como também consegui verificar, através de uma observação atenta, os seguintes pontos, que podem constituir riscos de segurança:

1. A vedação do campo de basquetebol não apresenta altura suficiente, pelo que há a possibilidade de as bolas saírem do campo e caírem no passeio ou na estrada, provocando acidentes;
2. A vedação de protecção do campo de basquetebol é feita de ferro e de tábuas de madeira, não sendo estes materiais ideais para a salvaguarda da segurança de quem usufrui do espaço;
3. O piso do campo de basquetebol é muito escorregadio, pelo que pode causar facilmente quedas durante os jogos;
4. Os campos laterais para lançamento ao cesto têm as sarjetas expostas, o que pode magoar os pés de quem se exercita neste local.

O campo de basquetebol no terraço do Mercado de Iao Hon já está em funcionamento há vários anos. Naturalmente, as suas instalações e condições estão algo desactualizadas. Por isso, proponho que as entidades competentes do Governo



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

procedam à requalificação deste recinto, no sentido de renovar as suas instalações desportivas e de replanear a respectiva disposição, proporcionando um recinto desportivo mais optimizado e seguro à população.