



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## 離島區社區服務諮詢委員會

### 議程前發言

李海霞

2023年6月6日

### 冀完善射擊路行人過路設施

市民反映射擊路近永利皇宮兩邊馬路路面高低不平，導致往體育館馬路方向的斑馬線安全島呈斜坡狀態，行人使用時存在安全隱患，尤其對手推嬰兒車、拖行李及輪椅人士容易構成危險。往機場大馬路方向斑馬線旁經常泊有拖架或貨斗，加上行人從另一邊斑馬線過路時因兩邊路面高低差距大，行人及駕駛者視線都受阻容易發生意外。

由於射擊路可通往幾間大型酒店，疫後來澳旅客增加，該斑馬線使用率上升，且該路段為駕駛學習暨考線路線。為避免發生意外及保障道路使用者安全提出以下建議：

1. 平整及優化安全島或將斑馬線遷移至較平整的路面，好讓行人安全使用過路設施；
2. 將鄰近斑馬線的路邊泊車位範圍增設彈力棒或導流線，以防止車輛停泊阻礙行人及駕駛視線。並增加行人過路提示燈，以便在晚間時分有效提醒駕駛者注意，從而更好保障道路使用者安全；
3. 對於大型車輛安置，建議可以善用離島區的收回國有土地，將條件適合的政府閒置土地作簡單平整，闢為臨時停車場，設收費標準及規範管理，減少車輛佔用路面，以增加道路空間使用效率，改善道路安全環境。

## 射擊路近永利皇宮兩邊馬路路面高低不平

圖 1 紅圈為斑馬線位置



資料來源：交通事務局\_澳門出行 app

射擊路近永利皇宮兩邊馬路路面高低不平，安全島呈斜坡狀態

圖 2 往體育館馬路方向斑馬線安全島呈斜坡狀態



圖片攝於 2023 年 6 月 3 日

圖 3 往體育館馬路方向斑馬線安全島呈斜坡狀態



圖片攝於 2023 年 6 月 3 日

圖 4 往機場大馬路方向斑馬線行人及駕駛者視線受阻



圖片攝於 2023 年 6 月 3 日

圖 5 兩邊路面高低差距大




圖片攝於 2023 年 6 月 3 日

圖 6 斑馬線旁經常泊有拖架或貨斗



圖片攝於 2023 年 6 月 3 日

圖 7 斑馬線旁經常泊有拖架或貨斗



圖片攝於 2023 年 6 月 3 日