



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

劉家裕

2020年6月4日

加強各領域合作 改善水浸問題

上個月底，強降雨影響本澳，其中5月30日早上9點北區水浸比內港嚴重，氣象局在鴨涌河公園的監測站錄得約179.8毫米降雨量。據媒體報導，當時青洲及台山巴坡沙一帶馬路有私家車涉水行駛時拋錨。與此同時，與澳門北區相依的珠海拱北亦有局部地區出現嚴重水浸。水浸問題並非澳門自己的事，還需要區域合作解決。

對此，本人有以下建議：

- 一、 加快落實國家減災委當年因應“天鴿”風災，為本澳度身訂造的各階段優化建議。加強本澳與內地尤其是粵港澳大灣區其他城市的市政規劃及排水系統技術交流，甚至推行“遠程手術”指導。同時，在現有恆常溝通機制上，加強與珠海的線上視像合作，深入探討兩地綜合治理水浸問題的突破口，取長補短，造福兩地市民。
- 二、 參考內地社區網格化管理，在每條街巷組織相應的民間力量，形成一支深入社區的恆常應變隊伍，隨時配合政府部門應對水浸等惡劣天氣。
- 三、 跨部門合作加強惡劣天氣預警效率同時豐富預警內容，如建立精確到街頭巷尾的社區水浸警告機制，研發一個基於大數據分析的“水浸地圖”系統，讓市民隨時可通過可靠、可信的平台，及時獲得更精確的水浸資訊提醒，甚至開放公眾拍照拍片定位報料，讓公眾自身融入預警機制中。