



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

李海霞

2022年10月10日

遏止違泊車輛霸佔石排灣社區設施 免危及公眾安全

居民反映石排灣公立學校近山邊一帶公共行人道及單車徑現時泊滿大量私家車及電單車，居民無法正常使用該區公共設施，由於無法預計車輛何時駛入，因此家長亦不放心讓子女到單車徑上遊玩。

該處並非行車通道，從現場觀察車輛是從巴士站停車場兩缺口進入，然後剷上行人道，繼而進入社區設施範圍。駛入專道本屬違法，更在巴士站停車場內穿插，影響巴士日常運作及工作人員安全。車輛經常不安全進出，不但阻礙居民出入，更可能危及遊玩中的兒童。

有關情況去年曾反映，當局已在行人道加裝鐵柱以防車輛駛入，唯其中兩個泊車位的行人道上並沒有安裝，車輛是從該處缺口駛上行人道。為免意外發生及保障公眾安全，提出以下建議：

1. 於行人道上兩缺口加裝活動式鐵柱，以防止車輛胡亂駛進；
2. 於巴士站入口處加裝電子屏幕，提醒市民禁止進入巴士專區及相關罰則；
3. 冀望當局加裝監控系統、巡查及執法，以遏止違法行為；
4. 長遠措施建議於部分行人道增加綠化面積，提升人車分隔效果；另一部分預留安裝活動式鐵柱，以提供緊急情況時使用；
5. 現時後山行人道只有石排灣社區綜合大樓部分路段有照明系統，建議在單車徑及其他行人道加裝照明系統，可讓居民於晚間使用設施及防止罪案發生。

石排灣公立學校近山邊一帶公共行人道及單車徑現時泊滿大量私家車及電單車

圖 1



圖 2



圖 3



圖 4



圖 5



圖 6



從現場觀察車輛是從巴士站兩缺口進入

圖 7 車輛在行人道上行駛




圖 8 車輛從缺口駛出



圖 9 行人道上兩缺口讓車輛方便進出




圖 10 行人道上兩缺口讓車輛方便進出



圖 11 缺口 1



圖 12 缺口 2



建議加裝活動式鐵柱及電子屏幕

圖 13 此圖為 2021 年 4 月拍攝



圖 14 於 2021 反映問題後，相關部門已加裝鐵柱



圖 15 裝活動式鐵柱



圖 16 於巴士站入口加裝電子屏幕



圖 17 於巴士站入口加裝電子屏幕



建議在單車徑及其他行人道加裝照明系統

圖 18 只有石排灣社區綜合大樓部分路段有照明




圖 19 只有石排灣社區綜合大樓部分路段有照明



圖 20 只有石排灣社區綜合大樓部分路段有照明




圖 21 單車徑及其他行人道現時沒有照明



圖 22 單車徑及其他行人道現時沒有照明



圖 23 單車徑及其他行人道現時沒有照明

